

Halsnæs Kommune/mail@halsnaes.dk
Miljø og Teknik
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

Eft.:
Region Hovedstaden/miljoe@regionh.dk

Fremsendelse af Monitering 2022 ved Tank 27 på 861 Tankområde Hundested

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har udført en grundvandsmonitering på 861 Tankområde Hundested (vedlagt som bilag). Moniteringen omfatter grundvandsforurening med oliestoffer ved Tank 27 (T27).

Supplerende har Ejendomsstyrelsen analyseret for PFAS-forbindelser i udvalgte boringer, da der har været en brandøvelsesplads på etablisementet. PFAS-analyserne skal ikke ses som en undersøgelse af brandøvelsespladsen, men er udtaget som et frivilligt supplement til Region Hovedstadens planlagte undersøgelse af brandøvelsespladsen under "den offentlige indsats".

Forureningsforholdene med kulbrinter er undersøgt i en længere år-række, senest i 2021 (ref.). I tidligere undersøgelser er indbefattet såvel forureningsforhold ved Truck Loading Station (TLS) som forureningsforhold ved T27. I 2021 blev det vurderet, at forureningerne ved TLS var aftagende eller stabile mens det blev vurderet, at der var sket en yderligere horisontal spredning af forureningen ved T27 og at der var risiko for, at fanen kunne sprede sig til en nærliggende beboelsesejendom. På denne baggrund besluttede Ejendomsstyrelsen fra 2022, at øge monitoringsfrekvensen ved T27 til årlig. Moniteringen udført i 2022 indbefatter derfor forureningsforhold ved T27 men ikke ved TLS.

Ved moniteringen i 2022 vurderes forureningen ved T27 ikke længere, at være horisontalt afgrænset mod nærliggende beboelsesejendom. Forureningen vurderes dog på nuværende tidspunkt ikke, at udgøre en risiko for beboelse grundet forureningens dybe beliggenhed. Forureningen vurderes ligeledes ikke, at udgøre en risiko for drikkevandsressourcen, da der er et tykt dæklag over det primære magasin.

Ejendomsstyrelsen har påvist spor af PFAS-forbindelser i én vandprøve mens der ikke blev påvist PFAS-forbindelser i de øvrige. Ind-

Dato: 26. januar 2023

Enhed: Forvaltningsafdelingen
Sagsbeh.: FES-JFS11
Sagsnr.: 2022/000909
Dok.nr.: 651292
Bilag: 1

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Tlf.: 728 13000
Fax: 728 13005
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: 72 81 31 61
E-mail: fes-jfs11@mil.dk

holdet af PFAS i prøven er under gældende grundvandskvalitetskriterier.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forventer fortsat, at monitere på forureningsforholdene på tankområdet og planlægger næste monitoring af kulbrinte-forureningen ved T27 i 2023. Ejendomsstyrelsen forventer ikke, at foretage yderligere PFAS-undersøgelser på etablisementet.

Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til undertegnede på mail: fes-jfs11@mil.dk eller via telefon 72 82 31 61.

Med venlig hilsen

Bjarne Hansen
geolog
Sagsbehandler i Jordforureningssektionen

Ref.:

861 Tankområde Hundested, grundvandsmonitoring runde 4, Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen, Miljøsektionen, juni 2021.

Bilag:

861 Tankområde Hundested, Monitoring 2022 ved Tank 27, Miljøsektionen, Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen, november 2022.

Intern fordeling:

KTP-EPHVK; CHFVA; CHJFS; JFS14; MIL02; KTP-KOMMUNIKATION.