

Løbe nummer	Etab.nr.	Etab. Navn	Rapportnavn	Mdr.	År
0133-D-01019	133D	Høvelte, Sandholm, Sjælsmark Øvelsesplads	Orienterende foureningsundersøgelse ved tre brandøvelsespladser	12	2014
0133-D-01022	133D	Høvelte, Sandholm, Sjælsmark Øvelsesplads	Forureningsundersøgelse Høvelte kasernes private losseplads, deponi 20	9	2015
	Flere	Høvelte, Sandholm, Sjælsmark Øvelsesplads	Revurdering af monitoringsprogrammet 2015	11	2015
0133-F-01041					
0257-01005	257	Antvorskov Skydebaner	Orienterende undersøgelse	12	2018
0258-01002	258	Antvorskov Øvelsesplads	Miljøhistorisk redegørelse, opdateret version	8	2018
0258-01003	258	Antvorskov Øvelsesplads	Orienterende undersøgelse	12	2018
0258-A-01002	258A	Antvorskov Øvelsesplads - skovareal	Orienterende undersøgelse	12	2018
0258-B-01003	258B	Depot Charlottedal	Orienterende undersøgelse	12	2018
0259-A-01003	259A	Depot Karlsgård	Orienterende undersøgelse	12	2018
0416-01015	416	Højstrup Øvelsesplads	Orienterende forureningsundersøgelse	11	2018
0453-01011	453	Oksbøl Skydeterræn	Miljøhistorisk redegørelse	12	2018
0453-01012	453	Oksbøl Skydeterræn	Orienterende forureningsundersøgelse	12	2018
0453-01013	453	Oksbøl Skyde- og øvelsesterræn	Supplerende forureningsundersøgelse ved brandøvelsesplads	12	2020
0461-01008	461	Søgårdlejren	Supplerende forureningsundersøgelse, 2016	1	2016
0461-01009	461	Søgårdlejren	Supplerende forureningsundersøgelse, 2017	11	2017
0464-01002	464	Bjærgskoven skydebane	Supplerende forureningsundersøgelse (inkl. notat med anbefalinger)	1	2016
0464-01003	464	Bjærgskoven skydebane	Supplerende forureningsundersøgelse, 2017	11	2017
0465-01002	465	Søgård Øvelsesplads	Supplerende forureningsundersøgelse (inkl. notat med anbefalinger)	1	2016
0465-01003	465	Søgård Øvelsesplads	Supplerende forureningsundersøgelse, 2017	11	2017
0499-01007	499	Nymindegablejren	Miljøhistorisk redegørelse (inkl. notat om udgifter til evt. påbud)	4	2016
0499-B-01001	499B	Nymindegab øvelsesplads/skydeterræn	Miljøhistorisk redegørelse (inkl. notat om udgifter til evt. påbud)	4	2016
0530-01002	530	Hjørring Kaserne	Orienterende undersøgelse	11	2017
0531-01028	531	Depot- og værksted Hjørring	Statusrapport for monitorering og afværgeforanstaltninger inkl. PFAS screening 2015	11	2015
0531-01030	531	Depot- og værksted Hjørring	Statusrapport for monitorering og afværgeforanstaltninger 2016	12	2016
0531-01031	531	Depot- og værksted Hjørring	Statusrapport for monitorering og afværgeforanstaltninger 2017	12	2017
0531-01032	531	Depot- og værksted Hjørring	Orienterende undersøgelse	11	2017
0531-01033	531	Depot- og værksted Hjørring	Statusrapport for monitorering og afværgeforanstaltninger 2018	12	2018
0531-01035	531	Depot- og værksted Hjørring	Statusrapport for monitorering og afværgeforanstaltninger 2019	11	2019
0531-01036	531	Depot- og værksted Hjørring	Statusrapport for Monitorering og afværgeforanstaltninger, 2020	12	2020
0535-01008	535	Skive Kaserne	PFAS forureningsundersøgelse	1	2016
0576-01008	576	Holstebro Øvelsesplads, Skydebaner og Depo	Orienterende forureningsundersøgelse	12	2019
0581-01015	581	Hvorup Kaserne	PFAS forureningsundersøgelse	1	2016
0582-01017	582	Nr. Uttrup Øvelsesplads og Skydebaner	PFAS forureningsundersøgelse	1	2016
0583-01012	583	Nr. Uttrup Kaserne	PFAS forureningsundersøgelse	1	2016
0583-01013	583	Nr. Uttrup Kaserne	Supplerende PFAS forureningsundersøgelse ved brandøvelsesplads	12	2017
0583-01015	583	Nr. Uttrup Kaserne	Supplerende PFAS undersøgelser ved brandøvelsesplads	12	2020
0591-01005	591	Depot Dejbjerg	Miljøhistorisk redegørelse for tankområde	12	2018
0591-01008	591	Depot Dejbjerg	Orienterende forureningsundersøgelse - Tankområdet	12	2019
0701-01049	701	Flyvestation Ålborg	PFAS forureningsundersøgelse	1	2016
0701-01054	701	Flyvestation Ålborg	Miljøhistorisk redegørelse - Hovedværkstedsområdet	12	2017
0701-01055	701	Flyvestation Ålborg	Supplerende undersøgelse for PFAS forbindelser i tre områder	12	2017
0701-01059	701	Flyvestation Ålborg	Miljøhistorisk redegørelse Eskadrilleområde B	11	2018
0701-01060	701	Flyvestation Ålborg	Miljøhistorisk redegørelse Stationsdepotet	12	2018
0701-01061	701	Flyvestation Ålborg	Supplerende PFAS-forureningsundersøgelse 2018	11	2018
0701-01064	701	Flyvestation Ålborg	Supplerende PFAS undersøgelse rullebane 11	11	2019
0701-01065	701	Flyvestation Ålborg	Supplerende PFAS undersøgelse brandøvelsesplads og ildslukningsværksted	11	2019
0701-01066	701	Flyvestation Ålborg	Miljøhistorisk redegørelse - Ammunitionsområdet	12	2019
0701-01067	701	Flyvestation Ålborg	Miljøhistorisk redegørelse - Eskadrilleområde A	12	2019
0701-01068	701	Flyvestation Ålborg	Miljøhistorisk redegørelse - Eskadrilleområde C	12	2019
0701-01069	701	Flyvestation Ålborg	Miljøhistorisk redegørelse - Hangarområdet	12	2019
0701-01071	701	Flyvestation Aalborg	Rullebane 11, Grundvandsmonitorering	12	2020
0701-01072	701	Flyvestation Aalborg	Brandøvelsesplads og Ildslukningsværksted, Grundvandsmonitorering runde 1	12	2020
0721-01060	721	Flyvestation Karup	Supplerende undersøgelser ved ny brandøvelsesplads, 2014	9	2015
0721-01061	721	Flyvestation Karup	Afgrænsning af olieforurening og PFAS screening ved Ny Brandøvelsesplads	11	2015
0721-01065	721	Flyvestation Karup	Vurdering af forurening ved varmecentral bygning 47	7	2015
0721-01070	721	Flyvestation Karup	Afgrænsende forureningsundersøgelse ved varmecentralen, bygning 47	12	2016
0721-01071	721	Flyvestation Karup	Afgrænsende forureningsundersøgelse ved ny brandøvelsesplads	12	2016

0721-01072	721	Flyvestation Karup	Revideret miljøhistorisk redegørelse for delområde SE	7	2017
0721-01075	721	Flyvestation Karup	Afgrænsende forureningsundersøgelse ved ny brandøvelsesplads og udspretningsare	12	2017
0721-01076	721	Flyvestation Karup	Grundvandsmonitoring 11, 2017	12	2017
0721-01081	721	Flyvestation Karup	Orienterende forureningsundersøgelse i område SE	8	2018
0721-01082	721	Flyvestation Karup	Supplerende forureningsundersøgelse ved ny og gammel brandøvelsesplads	11	2018
0721-01083	721	Flyvestation Karup	Undersøgelse af PFAS i overfladevand	12	2018
0721-01084	721	Flyvestation Karup	Supplerende undersøgelse tankanlæg 926, brændstofdepot NW	10	2018
0721-01086	721	Flyvestation Karup	Ny brandøvelsesplads, supplerende undersøgelse	11	2019
0721-01088	721	Flyvestation Karup	Grundvandsmonitoring 12, 2019	12	2019
0721-01089	721	Flyvestation Karup	Undersøgelse PFAS i fiskesø (inkl. anbefalinger)	12	2019
0721-01090	721	Flyvestation Karup	Undersøgelse af PFAS i overfladevand, 2019 (inkl. anbefalinger)	12	2019
0721-01091	721	Flyvestation Karup	Supplerende forureningsundersøgelse, Brand og Redning	12	2020
0721-01092	721	Flyvestation Karup	Grundvandsmonitoring ved brændstofdepot, NW	12	2020
0721-01093	721	Flyvestation Karup	Supplerende forureningsundersøgelse, Ny brandøvelsesplads	12	2020
0721-01094	721	Flyvestation Karup	PFAS i overfladevand	12	2020
0721-01095	721	Flyvestation Karup	Orienterende miljøundersøgelse ved ringledning	12	2020
0731-01086	731	Flyvestation Skrydstrup	Grundvandsmonitoring 2014 (moniteringsrunde 17)	12	2014
0731-01087	731	Flyvestation Skrydstrup	Forureningsundersøgelse for PFAS forbindelser ved brandøvelsesplads	1	2015
0731-01089	731	Flyvestation Skrydstrup	Supplerende PFAS undersøgelse	12	2015
0731-01090	731	Flyvestation Skrydstrup	Grundvandsmonitoring 2015 (moniteringsrunde 18)	12	2015
0731-01093	731	Flyvestation Skrydstrup	Supplerende forureningsundersøgelse ved PFAS forurening 2016	12	2016
0731-01094	731	Flyvestation Skrydstrup	Grundvandsmonitoring 2016 (moniteringsrunde 19)	12	2016
0731-01096	731	Flyvestation Skrydstrup	Grundvandsmonitoring 2017 (moniteringsrunde 20)	12	2017
0731-01097	731	Flyvestation Skrydstrup	Supplerende forureningsundersøgelse ved PFAS forurening 2017	12	2017
0731-01098	731	Flyvestation Skrydstrup	Revision af Grundvandsmonitoringen på FSN SKP	3	2018
0731-01099	731	Flyvestation Skrydstrup	Forureningsundersøgelse af Sivebassiner	12	2017
0731-01101	731	Flyvestation Skrydstrup	Miljøhistorisk redegørelse NFP byggefelt	5	2018
0731-01102	731	Flyvestation Skrydstrup	Forureningsundersøgelse NFP byggefelt	5	2018
0731-01104	731	Flyvestation Skrydstrup	Grundvandsmonitoring 2018 (moniteringsrunde 21)	11	2018
0731-01105	731	Flyvestation Skrydstrup	Supplerende forureningsundersøgelse ved PFAS forurening 2018	11	2018
0731-01106	731	Flyvestation Skrydstrup	Miljøhistorisk redegørelse 2018	11	2018
0731-01109	731	Flyvestation Skrydstrup	Oprensning af overløb af spildevand fra tank ved brandøvelsesplads	11	2019
0731-01110	731	Flyvestation Skrydstrup	Grundvandsmonitoring 2019 (moniteringsrunde 22)	12	2019
0731-01111	731	Flyvestation Skrydstrup	Supplerende forureningsundersøgelse ved PFAS forurening 2019	11	2019
0731-01112	731	Flyvestation Skrydstrup	Supplerende forureningsundersøgelse sivebassiner 2019	11	2019
0731-01115	731	Flyvestation Skrydstrup	PFAS undersøgelser 2020	12	2020
0731-01116	731	Flyvestation Skrydstrup	Grundvandsmonitoring 2020 (moniteringsrunde 23)	12	2020
0741-01018	741	Depotområde Tirstrup	Orienterende forureningsundersøgelse	10	2015
0741-01019	741	Depotområde Tirstrup	Supplerende forureningsundersøgelse	6	2016
0774-B-01003	774B	Operationsområde Skovhuse	Orienterende forureningsundersøgelse	12	2016
0821-01015	821	Karup, Tankområde	PFAS forureningsundersøgelse	1	2016
0831-01010	831	Vandel Tankområde	PFAS forureningsundersøgelse	1	2016
0966-01005	966	HJV Region VI. Dep.	Miljøhistorisk redegørelse	11	2020
1311-01002	1311	Områdedepot Fyn HJV	Orienterende forureningsundersøgelse	11	2018
2503-01003	2503	Depot Kongsøre	Supplerende forureningsundersøgelse af sprængstoffer ved bygning 16	12	2015
4005-H-01002	H 4005	Slagelse HJV gård	Orienterende undersøgelse	12	2018
6308-01002	6308	Havarikursus Hvims	Orienterende forureningsundersøgelse	12	2019
0101-BRS-07001	101 BRS	Birkerød	Miljøkortlægning	5	2014
0221-BRS-01004	221 BRS	Beredskabscenter Nordjylland	PFAS forureningsundersøgelser	2	2016
0221-BRS-01005	221 BRS	Beredskabscenter Nordjylland	Supplerende PFAS forureningsundersøgelser	12	2017
0221-BRS-01006	221 BRS	Beredskabscenter Nordjylland	Supplerende PFAS forureningsundersøgelser, 2019	12	2019
0221-BRS-01007	221 BRS	Beredskabscenter Nordjylland	Grundvandsmonitoring, runde 1	12	2020
0221-BRS-07001	221 BRS	Beredskabscenter Nordjylland	Miljøkortlægning	5	2014
0222-BRS-01004	222 BRS	Beredskabscenter Midtjylland	PFAS forureningsundersøgelser	1	2016
0222-BRS-01005	222 BRS	Beredskabscenter Midtjylland	Supplerende PFAS forureningsundersøgelser	11	2017
0222-BRS-01006	222 BRS	Beredskabscenter Midtjylland	Supplerende olie og PFAS undersøgelser, 2019	12	2019
0222-BRS-01007	222 BRS	Beredskabscenter Midtjylland	Afgrænsning og monitorering	12	2020
0222-BRS-07001	222 BRS	Beredskabscenter Midtjylland	Miljøkortlægning	5	2014
0240-BRS-01003	240 BRS	Beredskabscenter Nordjylland Øvelsesplads	PFAS forureningsundersøgelser	2	2016

0240-BRS-01004	240 BRS	Beredskabscenter Nordjylland Øvelsesplads	Supplerende PFAS forureningsundersøgelser	12	2017
0240-BRS-01005	240 BRS	Beredskabscenter Nordjylland Øvelsesplads	Supplerende PFAS forureningsundersøgelser, 2019	12	2019
0240-BRS-01006	240 BRS	Beredskabscenter Nordjylland Øvelsesplads	Grundvandsmonitoring, runde 1	12	2020
0240-BRS-07001	240 BRS	Beredskabscenter Nordjylland Øvelsesplads	Miljøkortlægning	5	2014
0241-BRS-01003	241 BRS	Beredskabscenter Midtjylland Øvelsesplads	PFAS forureningsundersøgelser	1	2016
0241-BRS-01004	241 BRS	Beredskabscenter Midtjylland Øvelsesplads	Supplerende PFAS forureningsundersøgelser	11	2017
0241-BRS-01005	241 BRS	Beredskabscenter Midtjylland Øvelsesplads	Supplerende olie og PFAS undersøgelser, 2019	12	2019
0241-BRS-01006	241 BRS	Beredskabscenter Midtjylland Øvelsesplads	Afgrænsning og monitoring	12	2020
0241-BRS-07001	241 BRS	Beredskabscenter Midtjylland Øvelsesplads	Miljøkortlægning	5	2014
0321-BRS-01004	321 BRS	Beredskabscenter Sydjylland	Miljøhistorisk redegørelse (inkl. arkivmateriale)	8	2014
0321-BRS-01005	321 BRS	Beredskabscenter Sydjylland	PFAS boring ved brandøvelsesplads	11	2014
0321-BRS-01006	321 BRS	Beredskabscenter Sydjylland	Orienterende forureningsundersøgelse	5	2015
0321-BRS-01008	321 BRS	Beredskabscenter Sydjylland	Supplerende forureningsundersøgelse	12	2015
0321-BRS-01009	321 BRS	Beredskabscenter Sydjylland	Supplerende forureningsundersøgelse for PFAS	12	2017
0321-BRS-01010	321 BRS	Beredskabscenter Sydjylland	Monitoring, 2018	1	2019
0321-BRS-01011	321 BRS	Beredskabscenter Sydjylland	Monitoring, 2019 (inkl. anbefalinger)	12	2019
0321-BRS-01012	321 BRS	Beredskabscenter Sydjylland	Monitoring PFAS i grundvand og recipient	12	2020
0321-BRS-07001	321 BRS	Beredskabscenter Sydjylland	Miljøkortlægning	5	2014
0340-BRS-01001	340 BRS	Beredskabscenter Sydjylland øvelsesplads	Miljøhistorisk redegørelse	8	2014
0340-BRS-01002	340 BRS	Beredskabscenter Sydjylland øvelsesplads	Orienterende forureningsundersøgelse	5	2015
0340-BRS-01004	340 BRS	Beredskabscenter Sydjylland øvelsesplads	Supplerende forureningsundersøgelse	12	2015
0340-BRS-01005	340 BRS	Beredskabscenter Sydjylland øvelsesplads	Supplerende forureningsundersøgelse for PFAS	12	2017
0340-BRS-01006	340 BRS	Beredskabscenter Sydjylland øvelsesplads	Monitoring, 2018	1	2019
0340-BRS-01007	340 BRS	Beredskabscenter Sydjylland øvelsesplads	Monitoring, 2019 (inkl. anbefalinger)	12	2019
0340-BRS-01008	340 BRS	Beredskabscenter Sydjylland øvelsesplads	Monitoring PFAS i grundvand og recipient	12	2020
0340-BRS-07001	340 BRS	Beredskabscenter Sydjylland øvelsesplads	Miljøkortlægning	5	2014
0341-BRS-01005	341 BRS	Beredskabsstyrelsens tekniske skole - Tinglev	Forureningsundersøgelser af PFAS forbindelser (inkl. øvelsesplads BRS-342)	1	2016
0341-BRS-01006	341 BRS	Beredskabsstyrelsens tekniske skole - Tinglev	Orienterende forureningsundersøgelse	11	2017
0341-BRS-01007	341 BRS	Beredskabsstyrelsens tekniske skole - Tinglev	Supplerende forureningsundersøgelse	12	2020
0341-BRS-07001	341 BRS	Beredskabsstyrelsens tekniske skole - Tinglev	Miljøkortlægning	5	2014
0342-BRS-01003	342 BRS	Beredskabsstyrelsens tekniske skole - Tinglev	Forureningsundersøgelser af PFAS forbindelser (inkl. øvelsesplads BRS-342)	1	2016
0342-BRS-01004	342 BRS	Beredskabsstyrelsens tekniske skole - Tinglev	Orienterende forureningsundersøgelse	11	2017
0342-BRS-01005	342 BRS	Beredskabsstyrelsens tekniske skole - Tinglev	Supplerende forureningsundersøgelse	12	2020
0360-BRS-01001	360 BRS	Målehytte Haderslev	Miljøhistorisk redegørelse	8	2014
0360-BRS-01002	360 BRS	Målehytte Haderslev	Orienterende forureningsundersøgelse	5	2015
0360-BRS-01003	360 BRS	Målehytte Haderslev	Supplerende forureningsundersøgelse	12	2015
0360-BRS-01004	360 BRS	Målehytte Haderslev	Supplerende forureningsundersøgelse for PFAS	12	2017
0360-BRS-01005	360 BRS	Målehytte Haderslev	Monitoring, 2018	1	2019
0360-BRS-01006	360 BRS	Målehytte Haderslev	Monitoring, 2019 (inkl. anbefalinger)	12	2019
0360-BRS-01007	360 BRS	Målehytte Haderslev	Monitoring PFAS i grundvand og recipient	12	2020
0360-BRS-07001	360 BRS	Målehytte Haderslev	Miljøkortlægning	5	2014
0423-BRS-01003	423-BRS	Kauslunde øvelsesplads	PFAS forureningsundersøgelser	1	2016
0423-BRS-01004	423-BRS	Kauslunde øvelsesplads	Supplerende PFAS forureningsundersøgelser, 2017	12	2017
0423-BRS-01005	423-BRS	Kauslunde øvelsesplads	Supplerende PFAS forureningsundersøgelser, 2019	11	2019
0423-BRS-01006	423-BRS	Kauslunde øvelsesplads	Supplerende forureningsundersøgelse, 2020	12	2020
0423-BRS-07001	423-BRS	Kauslunde øvelsesplads	Miljøkortlægning	5	2014
0521-BRS-01013	521 BRS	Beredskabscenter Sydsjælland	Forureningsundersøgelse PFAS brandøvelsesplads (inkl. øvelsesplads BRS-540)	12	2015
0521-BRS-07002	521 BRS	Beredskabscenter Sydsjælland	Miljøkortlægning	5	2014
0522-BRS-01007	BRS 522	Ladby Øvelsesplads	Tillæg til miljøhistorisk redegørelse samt overslag over udgifter ved oprensning	5	2015
0522-BRS-01008	BRS 522	Ladby Øvelsesplads	Forureningsundersøgelse PFAS på brandøvelsesplads	12	2015
0522-BRS-07001	BRS 522	Ladby Øvelsesplads	Miljøkortlægning	5	2014
0613-BRS-07001	613 BRS	Mobiliseringsdepot Esbønderup	Miljøkortlægning	5	2014
0641-BRS-07001	641 BRS	Kursuscenter Snekkersten	Miljøkortlægning	5	2014
0643-BRS-01010	643 BRS	Regionsdepot Hedehusene	Forureningsundersøgelse PFAS på brandøvelsesplads	12	2015
0643-BRS-01011	643 BRS	Regionsdepot Hedehusene	Supplerende forureningsundersøgelse (inkl. PFAS)	12	2016
0643-BRS-01012	643 BRS	Regionsdepot Hedehusene	PFAS monitoring i grundvand, 2017	12	2017
0643-BRS-01013	643 BRS	Regionsdepot Hedehusene	PFAS monitoring i grundvand, 2018	12	2018
0643-BRS-01014	643 BRS	Regionsdepot Hedehusene	PFAS monitoring i grundvand, 2019	11	2019
0643-BRS-01015	643 BRS	Regionsdepot Hedehusene	PFAS monitoring i grundvand, 2020	11	2020

0643-BRS-07001	643 BRS	Regionsdepot Hedehusene	Miljøkortlægning	5	2014
0721-BRS-07001	721 BRS	Beredskabscenter Allinge	Miljøkortlægning	5	2014
0740-BRS-07001	740 BRS	Beredskabscenter Allinge Øvelsesplads	Miljøkortlægning	5	2014
0741-BRS-07001	741 BRS	Almegård Øvelsesplads	Miljøkortlægning	5	2014
0773-BRS-07001	773 BRS	Kryknergård	Miljøkortlægning	5	2014
0866-BRS-01002	866 BRS	Vestenceinten, Tankområde	Orienterende forureningsundersøgelse	11	2013
BRS-07001			Miljøkortlægning BRS	5	2014